


MÜNCHNER LÖWENPARADE®



Rathaus München
Münchner Löwenparade Leo e.V.
Marienplatz 8 - 80331 München
fon: 0 89 - 58 96 16 04
fax: 0 89 - 58 96 16 19
info@leo-parade.de
www.leo-parade.de

Reparaturanleitung für Kunstharzfiguren

- Säubern Sie die beschädigte Stelle der Kunstharzfigur gründlich von Staub- und Fettrückständen.
- Schleifen Sie diese Stelle bitte sorgfältig mit feinem Schleifpapier an.
- Kitten Sie die Beschädigung mittels einer handelsüblichen Kunstharz-Spachtelmasse für Autoreparaturen (2-Komponenten-Masse). Diese Masse lässt sich sehr gut verarbeiten und formen. Größere Risse können Sie auch mit Glasfasergewebe abdecken und anschließend mit Kunstharz tränken. Die angegebenen Materialien sind in Baumärkten und im Fachhandel erhältlich.
- Nach dem Trocknen und Aushärten die Spachtelfüllung oder Gewebe wiederum anschleifen. U n b e d i n g t gut aushärten lassen (Anweisung auf der Packung beachten).
- Anschließend kann man die behandelte Stelle ohne weiteres wieder mit Acryl-Farbe und –Lack bemalen.

Diese Vorgangsweise ist für alle Beschädigungen im Korpus einer Kunstharzfigur geeignet (Löcher, Risse usw.).

Leo-Künstler- und Reparaturwerkstatt:

Ludwig Breugl
Adalbertstr. 102 - 80799 München
Mobil-Tel: 0171-5019560
Tel.: 089-2725747
Email: kontakt@breugl-deco.de

Bemaltipps für Löwen

Ihr LEO besteht aus Glasfaser verstärktem Kunststoff (GFK).

Zuerst müssen Sie die Oberfläche der Figur gut anschleifen. Nehmen Sie dazu zuerst Schleifpapier mit grober Körnung und glätten anschließend mit feinem Schleifpapier die Fläche. Achten sie darauf, dass eventuell bestehende Bläschen, lose Farbschichten, als auch alle Verunreinigungen, wie Staub oder Fettflecken entfernt werden. Danach empfehlen wir die Figur gut zu grundieren. Anschließend kann mit der Bemalung begonnen werden.

Farben, Lacke und Grundierungen sollten generell lösungsmittelfrei sein. Am besten eignen sich dafür lichtechte Acrylfarben. Wenn möglich, sollten Sie Farben der Firmen Kreul oder Lascaux verwenden, da bei diesen Produkten bisher keinerlei Probleme aufgetreten sind.

Wenn Sie mit der künstlerischen Gestaltung der Figur fertig sind, müssen Sie die Farbe gut antrocknen lassen. Danach kann die Lackierung aufgetragen werden. Der Lack sollte auf die zuvor verwendeten Farben abgestimmt sein (gleicher Hersteller), um Komplikationen zu vermeiden. Lassen sie nun den Lack gut aushärten und wiederholen Sie den Lackiervorgang noch weitere 2x im Abstand von jeweils ca. 8-12 Std.. Dadurch erhält Ihr Leo seinen vollen Glanz und einen sehr guten Schutz gegen Verunreinigungen.

Für die komplette Bemalung der Figur benötigen Sie ca. 1,5-2,0 Liter Farbe und für die Lackierung ist mit etwa 1,5 Liter Lack zu rechnen.